



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТЫХ И КРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ
«СПОРТИВНЫЙ ЭТАЛОН»

Зарегистрирована Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии
России в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации.
Per. № РОСС RU.31552.04ИЗНО от «26» сентября 2016 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СДС СБ СС.ОС.0661

(номер сертификата)

Срок действия: с 07 октября 2019 г. по 06 октября 2022 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ: Акционерное общество «Уралэнергострой».

Юридический адрес: 354208, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Разина, д.18/15, стр.1,
каб.1.

(наименование заявителя, юридический адрес)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: ООО «СпортБезопасность». Юридический адрес:
620043, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 42 а, оф. 708

(наименование органа по сертификации, юридический адрес)

НА ОСНОВАНИИ: Протокола проведенных испытаний объекта спорта № СДС СБ
ППИ.ОС.00661 от 04.10.2019 г. и правил функционирования системы добровольной
сертификации «Спортивный эталон», подтверждает, что:

ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ: Многофункциональный спортивный комплекс
(Здание), расположенный по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Лазаревский
район, улица Разина, участок № 18/15.

(устоявшееся наименование объекта спорта, фактический адрес)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ
СТАНДАРТИЗАЦИИ:** ГОСТ Р 55529-2013 Объекты спорта. Требования
безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы
испытаний.



Коваленко А.С.

Старцев Д. Л.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «СпортБезопасность»

А.С. Коваленко

«04» октября 2019 г.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ОБЪЕКТА

№ СДС СБ ППИ.ОС.00661 от 04.10.2019 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ: Акционерное общество «Уралэнергострой».

Юридический адрес: 354208, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Разина, д.18/15, стр.1, каб.1.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «СпортБезопасность». Адрес: 620043, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 42 а, оф. 708.

Правила функционирования системы добровольной сертификации открытых и крытых спортивных сооружений, услуг физической культуры и спорта, спортивного оборудования и инвентаря «Спортивный эталон», зарегистрированных Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии России в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации. Рег. № РОСС RU.31552.04ИЗНО от «26» сентября 2016 г.

ОБЪЕКТ СПОРТА: Многофункциональный спортивный комплекс (Здание). Адрес: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Разина, д. 18/15.

КОД ОБЪЕКТА СПОРТА: 16.0000000 - Многофункциональный спортивный комплекс;

ЗАЯВЛЕННЫЕ ВИДЫ СПОРТА: Плавание;

НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТ:

Проведение обследования спортивных и вспомогательных зон объекта спорта на предмет соответствия требованиям **ГОСТ Р 55529-2013 Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний.**

Проверка соответствия требованиям ГОСТ Р 55529-2013 Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний. включает в себя:

1. Фотографии объекта.

2. Обследования бассейна.

2.1. Размеры объекта.

2.2. Искусственное освещение.

2.3. Качество воды в ванне бассейна.

2.4. Программа инспекционного обследования при сертификации бассейна.

2.5. Пути эвакуации с трибун (Бассейн).

3. Обследования зала спортивного.

3.1. Размеры объекта.

3.2. Требования к микроклимату.

3.3. Визуальный осмотр покрытия.

3.4. Искусственное освещение.


3.5. Пути эвакуации с трибун.

3.6. Пути эвакуации для маломобильных групп населения.

4. Приложения, предоставленные объектом.

5. Заключение по результатам проверки.

1. Фотографии объекта.



2. Обследования бассейна.

2.1. Размеры объекта.

Назначение объекта	Нормативные требования	Параметр	Результаты измерений, м	Отметка о соответствии
Бассейн плавательный	СП 31-113-2004 Бассейны для плавания	Длина	24,926	Не соответствует
		Ширина	11,036	Соответствует

2.2. Искусственное освещение.

Назначение объекта	Параметр	Нормативные требования	Общее количество точек	Минимальная зарегистрированная освещенность, Лк	Отметка о соответствии
Бассейн плавательный	Наименьшая освещенность	≥ 150	3	-	Освещение отсутствует

2.3. Качество воды в ванне бассейна.

Документы не предоставлены.

2.4. Программа инспекционного обследования при сертификации бассейна.

2.4.1. Лаборатория.

Проверяемый параметр	Критерий проверки или требования к объекту	Соответствие требованиям		Комментарии
Площадь помещения	≥ 8 м.кв.		Нет	
Высота помещения	$\geq 2,5$ м.		Нет	
Водопровод	Наличие		Нет	
Канализация	Наличие		Нет	
Приточная и вытяжная вентиляция	Наличие		Нет	
Сертификаты и свидетельства о включении оборудования в Государственный реестр средств измерений (по каждой единице оборудования)	Наличие			Документы не предоставлены

2.4.2. Система водоподготовки.

Проверяемый параметр	Критерий проверки или требования к объекту	Соответствие требованиям		Комментарии
Сетчатые фильтры системы очистки воды	Наличие		Нет	

Установка дозирования коагулянта системы очистки воды	Наличие	Да		
Насыпные фильтры очистки воды	Наличие	Да		
Система обеззараживания воды хлорсодержащими реагентами	Наличие	Да		
Автоматическая система контроля качества воды	Наличие	Да		

2.4.3. Тумбочка (мостик).

Проверяемый параметр	Критерий проверки или требования к объекту	Соответствие требованиям		Комментарии
Рабочая поверхность	Нескользящая			Тумбочка отсутствует
Ступенька от поверхности обходной дорожки (для тумбочек высотой 0,55м и более)	Наличие			Тумбочка отсутствует

2.4.4. Ванны бассейнов.

Проверяемый параметр	Критерий проверки или требования к объекту	Соответствие требованиям		Комментарии
Лестницы для входа в воду и выхода из воды	Наличие	Да		
Края бортов ванны	Закругленные	Да		
Швы между плитами	Тщательно затерты	Да		
Расположение лестниц	В нишах		Нет	
Высокие поручни лестниц	Наличие	Да		
Устройства для безопасного спуска в воду инвалидов	Наличие		Нет	
Верхнее покрытие ванны бассейна, стенок, бортиков и обходных дорожек (отсутствие сколов плитки, незакрепленной плитки, битой плитки)	Целостность	Да		
Четкий видимый край бортика ванны (контрастный цвет плитки)	Наличие	Да		

2.4.5. Оснащенность зала ванны спасательными средствами.

Проверяемый параметр	Критерий проверки или требования к объекту	Соответствие требованиям		Комментарии
Спасательный круг (или «конец Александра») 4 шт.	Наличие		Нет	
Плавающий шест (с крюком или кольцом на конце) 3 шт.	Наличие		Нет	
Плотик (плавающие носилки) для помощи на воде 1 шт.	Наличие		Нет	

2.4.6. Ванны бассейнов (требования для ванн для спортивного плавания).

Проверяемый параметр	Критерий проверки или требования к объекту	Соответствие требованиям		Комментарии
Минимальная глубина	1,35 м	Да		
Ширина плавательных дорожек	2,5 м		Нет	Разделяющие шнуры отсутствуют
Поверхность торцевых стенок ванн в надводной части на высоту не менее 0,3 м и в подводной части на глубину не менее 0,8 м	Нескользящая	Да		
Количество лестниц для ванн длиной 50 м (с одной продольной стороны)	≥ 3			Бассейн 25 м.
Количество лестниц для ванн длиной 25 и 33,33 м (с одной продольной стороны)	≥ 2		Нет	
Уступ для отдыха шириной 0,1 - 0,15 м (для мест глубиной более 1,2 м) по обоим продольным	Наличие		Нет	

сторонам				
Разделяющие шнуры протянуты по всей длине бассейна	Наличие		Нет	
Разделяющие шнуры закреплены в углублениях на торцевых стенках анкерными болтами	Соответствие		Нет	
Анкер расположен так, что бы поплавки у каждой торцевой стенки находились на поверхности	Соответствие		Нет	

2.4.7. Ванны бассейнов (требования к ваннам для прыжков в воду).

Проверяемый параметр	Критерий проверки или требования к объекту	Соответствие требованиям		Комментарии
Устройства создания искусственной ряби	Наличие	-	-	
Удобный выход (пологие ступени) из воды вдоль стенки расположения прыжковых устройств	Наличие	-	-	
На обходной дорожке в зоне выхода спортсменов из ванны душевые кабины или устройства	Наличие	-	-	
Рядом с зоной выхода спортсмена из воды после прыжка две отдельные ванны с повышенной температурой (36 – 40 ° С) и пониженной (18-23 ° С) температурой воды.	Наличие	-	-	

Примечание: В данном бассейне вид спорта «Прыжки в воду» не предусмотрен.

2.4.8. Устройства для прыжков, трамплины и вышки.

Проверяемый параметр	Критерий проверки или требования к объекту	Соответствие требованиям		Комментарии
Стационарные лестницы с поручнями или лифты для подъема на прыжковые устройства.	Наличие	-	-	
Перила ограждения по периметру платформы, за исключением переднего края вышки.	Наличие	-	-	
Высота перил	≥1,2м	-	-	
Отступ ограждения от переднего края	0,8 м	-	-	
Рабочая поверхность платформы вышки	Нескользящая	-	-	
Передняя кромка платформы вышки	Незакругленная	-	-	
Ширина платформы при высоте 0,6-3м от уровня воды	≥0,6м	-	-	
Длина платформы при высоте 0,6-3м от уровня воды	≥5м	-	-	
Ширина платформы при высоте 5-7,5м от уровня воды	≥1,5м	-	-	
Длина платформы при высоте 5-7,5м от уровня воды	≥6м	-	-	
Ширина платформы при высоте 10м от уровня воды	≥3м	-	-	
Длина платформы при высоте 10м от уровня воды	≥6м	-	-	
Длина трамплина для прыжков	≥4,8м	-	-	
Ширина трамплина для прыжков	≥0,5м	-	-	
Поверхность трамплина	Нескользящая	-	-	

Примечание: В данном бассейне вид спорта «Прыжки в воду» не предусмотрен.

2.4.9. Помещения ванн бассейнов.

Проверяемый параметр	Критерий проверки или требования к объекту	Соответствие требованиям		Комментарии
Поверхность обходной дорожки	Нескользящая	Да		

Уклон обходных дорожек в сторону трапов	от 1% до 2%	Да		
Обогрев обходных дорожек	Наличие		Нет	
Обогрев стационарных скамей	Наличие		Нет	
Обогрев полов водной зоны зала ванны	Наличие	Да		
Закругленные сопряжения стен и колонн с полами, уступами, ступенями	Наличие		Нет	

2.6.10. Вспомогательные помещения.

Проверяемый параметр	Критерий проверки или требования к объекту	Соответствие требованиям		Комментарии
Комната дежурной медсестры с выходом на обходную дорожку	Наличие		Нет	
Площадь комнаты дежурной медсестры	$\geq 9 \text{ м}^2$	Да		
Комната тренера с выходом на обходную дорожку	Наличие		Нет	
Площадь комнаты тренера с выходом на обходную дорожку	$\geq 6 \text{ м}^2$		Нет	

2.4.11. Вспомогательные помещения с влажным и мокрым режимами.

Проверяемый параметр	Критерий проверки или требования к объекту	Соответствие требованиям		Комментарии
Уклон полов в сторону лотков и трапов	от 1% до 2%	Да		
Покрытия из дерева, ткани, искусственные газона, коврики из пластмассы и других полимерных материалов	Отсутствие	Да		
Сопряжения стен и колонн с полами	Закругленные		Нет	

2.6.12. Помещения, где пребывают люди с обнаженным телом.

Проверяемый параметр	Критерий проверки или требования к объекту	Соответствие требованиям		Комментарии
Нагревательные приборы и трубопроводы	Не выступают из плоскостей на высоту 2 м от пола или закрыты защитными средствами исключающими ожоги	Да		
Нагревательные приборы и трубопроводы	Не располагаются в нишах наружных стен	Да		

2.5. Пути эвакуации с трибун (Бассейн).

Проверяемый параметр	Критерий проверки или требования к объекту	Соответствие требованиям		Комментарии
Уклон лестниц трибун не оборудованных поручнями высотой не менее 0,9 м (или устройствами их заменяющими)	Не более 1:1,6			Трибуны отсутствуют
Уклон лестниц трибун оборудованных поручнями высотой не менее 0,9 м (или устройствами их заменяющими)	Не более 1:1,4			Трибуны отсутствуют
Лестницы или ступени в люках на путях эвакуации	Отсутствие			Люки отсутствуют
Разделительные поручни на высоте не менее 0,9 м (для лестниц, проходов и люков с расчетной шириной более 4 м)	Наличие			Менее 4м.
Ограждения высотой не менее 0,8 м, не мешающие видимости, установленные вдоль прохода каждого зрительного ряда при разнице отметок пола смежных рядов более 0,55м.	Наличие			Трибуны отсутствуют
Высота барьера перед первым рядом на балконах и ярусах	$\geq 0,8 \text{ м}$			Балконы отсутствуют

Расчетное время эвакуации в соответствии с расчетом времени эвакуации	СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" п.6.6.2			Документы не предоставлены
Ширина кулуаров	$\geq 2,4$ м			Кулуары отсутствуют
Ширина путей эвакуации для горизонтальных проходов, пандусов и лестниц на трибунах	≥ 1 м			Трибуны отсутствуют
Ширина путей эвакуации для эвакуационных люков трибун крытых спортивных сооружений	$\geq 1,35$ м			Люки отсутствуют
Расстояние между выходами при устройстве партера на спортивной арене (при наличии только двух выходов)	Не менее половины зала			Партер отсутствует
Ширина дверных проемов в зрительном зале	$\geq 1,2$ м	Да		
Ширина дверного проема для входа в ложи	$\geq 0,9$ м			Ложи отсутствуют
Ширина проходов между рядами	$\geq 0,45$ м			Трибуны отсутствуют
Число непрерывно установленных мест в ряду (при одностороннем входе)	≤ 26			Трибуны отсутствуют
Число непрерывно установленных мест в ряду (при двустороннем входе)	≤ 50			Трибуны отсутствуют
Не проход через спортивный зал путей эвакуации зрителей, находящихся на балконе.				Балконы отсутствуют
Двери выходов из зрительного зала и на путях эвакуации	Самозакрывающиеся	Да		
Двери выходов из зрительного зала и на путях эвакуации	С уплотненными притворами	Да		

3. Обследования зала спортивного.

3.1. Размеры объекта.

Назначение объекта	Нормативные требования	Параметр, м	Результаты измерений	Отметка о соответствии
Зал тренажерный (тренировочный)	СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы, часть 1	Длина	15,16	Соответствует
		Ширина	12,453	Соответствует
		Высота	2,853	Соответствует
		Мин. высота до низа выступающих конструкций	1,918	Соответствует

3.2. Требования к микроклимату.

Назначение объекта	Параметр	Общее количество точек измерения	Нормативные требования	Результаты измерений, °С	Отметка о соответствии	Комментарии
Зал тренажерный (тренировочный)	Температура воздуха в помещении	8	В холодный период Оптимальная 18-20 °С, Допустимая 15-24 °С	23,5	Соответствует	
	Скорость движения воздуха	8	Оптимальная 0,2 м/с Допустимая не больше 0,3 м/с	0,2	Соответствует	
	Относительная влажность воздуха	8	Оптимальная 40-60% Допустимая 75%	55,7	Соответствует	

3.3. Визуальный осмотр покрытия.

Назначение объекта	Нормативные требования	Отметка о соответствии	Комментарии
Зал тренажерный (тренировочный)	Покрытие должно быть однородным и не иметь видимых дефектов (разрывов, разломов, трещин и т.п.)	Соответствует	

3.4. Искусственное освещение.

Назначение объекта	Параметр	Нормативные требования	Общее количество точек	Минимальная зарегистрированная освещенность, Лк	Отметка о соответствии
Зал тренажерный (тренировочный)	Наименьшая освещенность	≥ 150	24	255	Соответствует

3.5. Пути эвакуации с трибун (Зал тренажерный (тренировочный)).

Проверяемый параметр	Критерий проверки или требования к объекту	Соответствие требованиям		Комментарии
Уклон лестниц трибун не оборудованных поручнями высотой не менее 0,9 м (или устройствами их заменяющими)	Не более 1:1,6			Трибуны отсутствуют
Уклон лестниц трибун оборудованных поручнями высотой не менее 0,9 м (или устройствами их заменяющими)	Не более 1:1,4			Трибуны отсутствуют
Лестницы или ступени в люках на путях эвакуации	Отсутствие			Люки отсутствуют
Разделительные поручни на высоте не менее 0,9 м (для лестниц, проходов и люков с расчетной шириной более 4 м)	Наличие			Трибуны отсутствуют
Ограждения высотой не менее 0,8 м, не мешающие видимости, установленные вдоль прохода каждого зрительного ряда при разнице отметок пола смежных рядов более 0,55 м.	Наличие			Трибуны отсутствуют
Высота барьера перед первым рядом на балконах и ярусах	$\geq 0,8$ м			Балконы отсутствуют
Расчетное время эвакуации в соответствии с расчетом времени эвакуации	СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" п.6.6.2			Документы не предоставлены
Ширина кулуаров	$\geq 2,4$ м			Кулуары отсутствуют
Ширина путей эвакуации для горизонтальных проходов, пандусов и лестниц на трибунах	≥ 1 м			Трибуны отсутствуют
Ширина путей эвакуации для эвакуационных люков трибун крытых спортивных сооружений	$\geq 1,35$ м			Трибуны отсутствуют
Расстояние между выходами при устройстве партера на спортивной арене (при наличии только двух выходов)	Не менее половины зала			Партер отсутствует
Ширина дверных проемов в зрительном зале	$\geq 1,2$ м	Да		
Ширина дверного проема для входа в ложи	$\geq 0,9$ м			Ложи отсутствуют
Ширина проходов между рядами	$\geq 0,45$ м			Трибуны отсутствуют
Число непрерывно установленных мест в ряду (при одностороннем входе)	≤ 26			Трибуны отсутствуют
Число непрерывно установленных мест в ряду (при двустороннем входе)	≤ 50			Трибуны отсутствуют

Не проход через спортивный зал путей эвакуации зрителей, находящихся на балконе.				Балконы отсутствуют
Двери выходов из зрительного зала и на путях эвакуации	Самозакрывающиеся	Да		
Двери выходов из зрительного зала и на путях эвакуации	С уплотненными притворами	Да		

3.6. Пути эвакуации для маломобильных групп населения.
Не предусмотрено.

4. Приложения, предоставленные объектом.
Не предоставлено.

5. Заключение по результатам проверки.

ОБЪЕКТ СПОРТА:

Многофункциональный спортивный комплекс (Здание). Адрес: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Разина, д. 18/15, в целом соответствует требованиям документов в области стандартизации: ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний», и позволяет проводить соревнования по заявленным видам спорта: **Плавание;**

Объект спорта не предусмотрен для маломобильных групп населения (СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения).

Выявлены замечания, которые необходимо устранить до следующей проверки:

- Ввиду отсутствия освещения в бассейне, возможно проведение тренировок и соревнований только в дневное время.
- Отсутствует оснащенность зала ванны спасательными средствами. В соответствии с минимальными требованиями безопасности необходимо приобрести:
 1. Спасательный круг (или «конец Александрова») - 4 шт.
 2. Плавающий шест (с крюком или концом на конце) - 3 шт.
 3. Плотик (плавающие носилки) для помощи на воде - 1 шт.
- Сопряжения стен и колонн с полами, уступами, ступенями в помещении ванны бассейна и вспомогательных помещениях необходимо сделать закругленными.

Эксперт: _____ Старцев Д.Л.