



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗИКУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»
зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии

регистрационный номер № РОСС RU.3950.04ЖП10

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ 003449

№ СДС ФСО ДС.ОС.0003. 31543

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-гостиничный комплекс «ЛОО-АРЕНА»

юридический адрес: 354208, Краснодарский край, Г.О. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Разина 18/15 строение 2 офис 1.

телефон, e-mail: <https://looarena.ru>; 8 (800) 250-42-24; hello@looarena.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ:

наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия: ООО "Эксперт-Диагностика", 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, тел. +7 (3519) 58-09-71, E-mail: ooo@diagmag.ru, www.m-diag.ru ОГРН: 1187456004493. Аттестат аккредитации рег. № СДС ФСО ДС.ОС.0003 выдан Центральным органом СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» ЗАО МНПЦ «Диагностика», срок действия до 01.07.2027 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ:

наименование: Многофункциональный спортивный комплекс

фактический адрес: 354208, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Разина, д. 18/15

код классификации (СО КОС): 04.2200200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ:

наименование документов, на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация: ГОСТ Р 55529-2013 Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний; ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования. ГОСТ Р 52025-2021 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ:

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «Эксперт-Диагностика» Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0003 действителен до 01.07.2027 г.

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14 тел. 8 (3519) 330-334, e-mail: e330331@yandex.ru

АКТ№ ИЛ25- 31543 от 26.08.25 г. Заключение № ОС.0003 - 31543 от 26.08.25 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 14.10. 2025 г. по 14.10. 2028 г.

Руководитель органа по сертификации:

Е.В. Посыпайко

Эксперт (эксперты):

Ю.М. Храмов





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «Эксперт-Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ОС.0003 действителен до 01.07.2027 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

ООО «Эксперт-Диагностика»

Е.В. Посыпайко

26 августа 2025 г.

М.П.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ОС.0003 - 31543

оценки соответствия объекта физкультуры и спорта

Заявитель (полное наименование):

Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-гостиничный комплекс «ЛОО-АРЕНА»

Заявитель (сокращенное наименование):

ООО "СГК "ЛОО-АРЕНА"

Юридический адрес:

354208, Краснодарский край, Г.О. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Разина 18/15 строение 2 офис 1.

Почтовый адрес:

354208, Краснодарский край, Г.О. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Разина 18/15 строение 2 офис 1.

Сайт, телефон, e-mail:

<https://looarena.ru>; 8 (800) 250- 42 - 24; hello@looarena.ru

Объект спорта, подлежащий сертификации:

Многофункциональный спортивный комплекс

Фактический адрес местоположения сертифицируемого объекта (в соответствии с данными РосРеестра):

354208, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Разина, д. 18/15

Основание для проведения работ по сертификации:

Оценка соответствия в форме сертификации была проведена на основании договора № 4149-ЕС/ЭД/2025 от 25.08.2025 г. между ООО «Эксперт-Диагностика» и ООО "СГК "ЛОО-АРЕНА"

Право выполнения ООО «Эксперт-Диагностика» работ по сертификации объектов физкультуры и спорта подтверждается аттестатом аккредитации № СДС ФСО ДС.ОС.0003 (действителен до 01.07.2027 г) СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» (копия в Приложении 1 к данному заключению).

Система добровольной сертификации объектов физкультуры и спорта «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в реестре систем добровольной сертификации под номером №РОСС RU.3950.04ЖПИ0 (копия в Приложении 1 к данному заключению).

Исполнителями работ по сертификации являются: эксперт СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» Храмцов Ю.М. (сертификаты компетентности №СДС ФСО ДС-СК-006 от 12.08.2018).

Результаты оценки соответствия:

Испытания и замеры были проведены специалистами испытательной лаборатории:

ООО «Эксперт-Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14

АКТ № ИЛ25- 31543

Единовременная пропускная способность	28 чел
Дата ввода в эксплуатацию	11.04.19 г.
Площадь земельного участка, на котором расположен объект спорта	2,277 Га

Заключение:

Спортивный объект в целом соответствует требованиям к спортивным объектам, предъявляемым документами в области стандартизации, выявленные несоответствия (при наличии) не препятствуют выдаче сертификата.

Все выявленные несоответствия (при наличии) в ходе работ по сертификации объекта спорта, рекомендуется устранить до следующего инспекционного контроля.

Согласно классификации объектов спорта (Приказ Минспорта России от 3 июля 2024 года №639), сертифицируемому объекту спорта присвоен код:


БАССЕЙН

04.2200200 Открытый с длиной чаши 25 м

На сертифицируемом объекте спорта возможно проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий следующей категории:

межрегиональные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, а также физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия субъекта Российской Федерации (В)

Эксперт:  Храмцов Ю.М.



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Эксперт-Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14

тел. 8 (3519) 330-331, e-mail: e330331@yandex.ru

Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0003 действителен до 01.07.2027г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

ИЛ ООО «Эксперт-Диагностика»

Е.В. Посыпайко

26 августа 2025 г.

м.п.



АКТ

№ ИЛ25- 31543

**оценки соответствия объекта спорта требованиям безопасности при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации**

Наименование объекта (-ов) испытаний:

Многофункциональный спортивный комплекс

1. Общие сведения.

1.1 Дата проведения испытаний:

22 августа 2025 г.

1.2 Наименование объекта испытаний:

Многофункциональный спортивный комплекс

1.3 Место проведения испытаний:

354208, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Разина, д. 18/15

1.4 Наименование заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-гостиничный комплекс «ЛОО-АРЕНА»

1.5 Адрес заказчика:

354208, Краснодарский край, Г.О. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Разина 18/15 строение 2 офис 1.

1.6 Сайт, телефон, e-mail: заказчика:

<https://looarena.ru>; 8 (800) 250- 42 - 24; hello@looarena.ru

1.7 Условия проведения испытаний:

Температура воздуха: 26 °C
Влажность воздуха: 64 %
Давление воздуха: 101,5 кПа

1.8 Используемый метод испытаний:

- ГОСТ Р 55529-2013 Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний (с Изменением N 1)
- ГОСТ Р 52025-2021 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

2. Средства измерения

Наименование средств (СИ, ВО)	Сведения о поверке	Предел измерений
Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,1, зав. №69060156	Свидетельство о поверке №С-ВЦЛ/20-09-2024/371805140 до 19.09.2025 г	0-150мм
Дальномер лазерный Leica DISTO D110, зав. № 1243733635	Свидетельство о поверке № С-ЕЕД/17-12-2024/396234711 до 16.12.2025	0,2 - 60м
Термометр лабораторный электронный ЛТ-300, зав.№809157	Свидетельство о поверке №С-ГХС/18-09-2024/371175814 до 17.09.2025	от -50 до +300 °С
Комплект средств измерений «Поверенный», зав.№ П0256-22 в составе:		
- линейка измерительная металлическая, исполнения II, зав. № 22-29-00739	Свидетельство о поверке №С-АК3/17-12-2024/396218450, до 16.12.2025 г.	0-300мм
- штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1, зав. №70100041	Свидетельство о поверке №С-АК3/17-12-2024/396218449, до 16.12.2025 г.	0-125мм
- угольник поверочный 90 ° УП 160х100 мм, зав.№ 20093749	Свидетельство о поверке №С-АК3/17-12-2024/396218448, до 16.12.2025 г.	90 °
- набор радиусных шаблонов №1 (R 1,0-6,0 мм), сер.№2021648	Сертификат о калибровке № 24-011296 от 17.12.2024 г	R (1,0-3,0) мм R (4,0-6,0) мм
- набор радиусных шаблонов №3 (R 7,0-25,0 мм), сер.№ 6013	Сертификат о калибровке № 24-011297 от 17.12.2024 г	R (7,0-10,0) мм R (11,0-18,0) мм R (20,0-25,0) мм
- набор щупов № 4 (0,10 – 1,00), сер.№ 2272	Сертификат о калибровке № 24-011298 от 17.12.2024 г	(0,1 – 0,5) мм (0,6 – 0,7) мм (0,8 – 1,0) мм
- универсальный шаблон сварщика УШС-3, зав. № 74916	Свидетельство о поверке №С-АК3/17-12-2024/396218447, до 16.12.2025 г.	Глубина 0-15мм, Высота усиления 0-5мм, Ширина шва 0-50 мм, Угол скоса 0-45°, Зазор 1-4 мм
- рулетка измерительная металлическая Р5УЗП, зав.№И20182	Свидетельство о поверке №С-АК3/17-12-2024/396218446, до 16.12.2025 г.	0-5000 мм
- лупа измерительная ЛИ-3-10х с под-светкой (L30), зав. №12801	Свидетельство о поверке №С-АК3/29-05-2024/343081617, до 28.05.2026	0 – 20 мм
Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М", зав.№338418	Свидетельство о поверке №С-ДТЖ/28-10-2024/381567813 до 27.10.2026 г	-40...+85 °С; 3...97%; 0,1...20м/с; 80...110 кПа (600...825 мм.рт.ст.)
Секундомер СОПр и СОСпр, СОСпр, СОСпр-26-2-010, рег.№11519-11, зав. №0705	Свидетельство о поверке № С-ДЮП/17-05-2024/340340630 до 16.05.2025	0-60 сек. 0-60 мин
Динамометр общего назначения ДПУ-5-2-5033, зав. №67	Свидетельство о поверке № С-ДЮП/02-05-2024/336484791 до 01.05.2025	0,25 - 5 кН
Установка "Искусственный атлет" по определению поглощения удара поверхностью и вертикальной деформации, 5A Impact Tester, инв. № 00-003575	Протокол аттестации №1/2025 испытательного оборудования от 10.01.2025	
Установка "Тестер линейного трения" по определению скольжения поверхности, Linear Friction Tester, инв. № 3179	Протокол аттестации №2/2025 испытательного оборудования от 10.01.2025	
Испытательное оборудование по определению отскока мяча, Vertical Ball Redbound, инв. № 00-003574	Протокол аттестации №3/2025 испытательного оборудования от 10.01.2025	

3. Описание, состояние и идентификация объекта (объектов) испытаний.

Объектом испытания является объект спорта: Объект недвижимого имущества, специально предназначенный для проведения физкультурных мероприятий и(или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.

Испытуемый объект спорта:

Многофункциональный спортивный комплекс

что совпадает с данными, указанными в заявке.

На данном объекте спорта испытаниям подлежат следующие спортивные площадки:

- Многофункциональный спортивный комплекс

(имеет в своем составе: Плавательный бассейн, размеры 25 x 11 м, предназначенный для спортивного плавания; Тренажерный зал (тренировочный), размеры 15,16 x 12,45 м, места для зрителей - трибуны отсутствуют)

Вывод:

Объект испытания, его местоположение, назначение и основные характеристики соответствует данным, указанным в заявке на проведение испытаний.

Плавательные бассейны

Исследования (испытания) и измерения на объектах физкультуры и спорта.

Определяемая характеристика (показатель)	Норма	Фактическое значение	Примечание
Геометрические размеры:			
длина ванны, м		24,93	
ширина ванны, м		11,04	
Требования к воде в ванне бассейна:			
соответствие качества воды в бассейне (на основе анализа документов)	ГОСТ Р 53491.1, пункт 5.3.1.	соответствие	
Освещение:			
освещенность, лк	СП 31-113-2004 (п. 13.2)	-	

<u>Химическая лаборатория</u>	наличие / отсутствие	отсутствие	
--------------------------------------	-------------------------	------------	--

<u>Система водоподготовки</u>	наличие / отсутствие	наличие	
наличие сетчатых фильтров системы очистки воды	наличие / отсутствие	отсутствие	
наличие установок дозирования коагулянта системы очистки воды	наличие / отсутствие	наличие	
наличие насыпных фильтров очистки воды	наличие / отсутствие	наличие	
наличие системы обеззараживания воды хлорсодержащими реагентами	наличие / отсутствие	наличие	
наличие системы автоматического контроля качества воды	наличие / отсутствие	наличие	

<u>Тумбочка (мостик)</u>	наличие / отсутствие	отсутствие	
---------------------------------	-------------------------	------------	--

Ванны бассейнов (общие требования для ванн всех типов)

наличие лестниц для входа и выхода из воды	наличие / отсутствие	наличие	
наличие высоких поручней для безопасного спуска в воду и выхода из воды	наличие / отсутствие	наличие	
наличие устройств для безопасного спуска в воду инвалидов	наличие / отсутствие	отсутствие	
соответствие расположения лестниц в нишах	соответствует / не соответствует	соответствие	
наличие закругления краев бортов ванны	наличие / отсутствие	наличие	
наличие тщательно затертых швов плитки	наличие / отсутствие	наличие	

отсутствие дефектов покрытия ванны, стенок, бортиков, обходных дорожек (отсутствие сколов плитки, незакрепленной плитки, битой плитки)	наличие / отсутствие	отсутствие	
наличие четкого видимого края бортика ванны (контрастный цвет плитки)	наличие / отсутствие	наличие	
наличие спасательных средств (спасательный круг (или "конец Александра") - 4 шт, плавающий шест (с крюком или кольцом на конце) - 3 шт, плотик (плавающие носилки) для помощи на воде - 1 шт), уступа для отдыха, разделяющих шнуров	наличие / отсутствие	наличие	

Ванны бассейнов (требования для ванн для спортивного плавания)

Геометрические размеры:			
глубина, м	минимум 1,35	соответствие	
ширина дорожки для спортивного плавания, м	2,5	соответствие	
ширина уступа для отдыха (для мест глубиной более 1,2 м) по обеим продольным сторонам, м	0,1-0,15	не соответствие	
Общие требования:			
несколько поверхность торцевых стенок ванн в надводной части на высоту не менее 0,3 м и в подводной части - на глубину не менее 0,8 м	соответствует / не соответствует	соответствие	
наличие разделяющих шнуров по всей длине бассейна	наличие / отсутствие	наличие	
соответствие числа лестниц для ванны	для ванн длиной 50 м (с одной продольной стороны)	не менее трех	требования не применяются
	для ванн длиной 25 и 33,33 м (с одной продольной стороны)	не менее двух	не соответствие
соответствие крепления разделяющих шнуров (в углублениях на торцевых стенках анкерными болтами)	соответствует / не соответствует	соответствие	
соответствие расположения анкера (чтобы поплавки у каждой торцевой стены находились на поверхности воды)	соответствует / не соответствует	соответствие	
наличие уступа для отдыха шириной 0,1-0,15 м (для мест глубиной более 1,2 м) по обеим продольным сторонам	наличие / отсутствие	отсутствие	

Ванны бассейнов (требования для ванн для прыжков вводу)	наличие / отсутствие	отсутствие	
--	----------------------	------------	--

Устройства для прыжков, трамплины и вышки	наличие / отсутствие	отсутствие	
--	----------------------	------------	--

Помещения ванн бассейнов

Геометрические размеры:			
уклон обходных дорожек в сторону трапов, %	от 1 до 2	1,5	
Общие требования:			

наличие нескользкой поверхности обходной дорожки	наличие / отсутствие	наличие	
наличие обогрева обходных дорожек	наличие / отсутствие	отсутствие	
наличие обогрева стационарных скамей	наличие / отсутствие	отсутствие	
наличие обогрева полов водной зоны зала ванны	наличие / отсутствие	наличие	
наличие закругления сопряжения стен и колонн с полами, уступами, ступенями	наличие / отсутствие	наличие	

Вспомогательные помещения

Геометрические размеры:

площадь комнаты дежурной медсестры, м2	минимум 9	соответствие	
площадь комнаты тренера, м2	минимум 6	отсутствие	

Общие требования:

наличие помещения дежурной медперсонала (дежурной медсестры с выходом на обходную дорожку)	наличие / отсутствие	отсутствие	
наличие комнаты тренера (с выходом на обходную дорожку)	наличие / отсутствие	отсутствие	

Вспомогательные помещения с влажным и мокрым режимами

Геометрические размеры:

уклон полов в сторону лотков и трапов, %	от 1 до 2	1,2	
--	-----------	-----	--

Общие требования:

отсутствие покрытий из дерева, ткани, искусственных газонов, ковров из пластмассы и других полимерных материалов	наличие / отсутствие	наличие	
наличие закругления сопряжения стен и колонн с полами	наличие / отсутствие	наличие	

Помещения для пребывания людей с обнаженным телом

Геометрические размеры:

высота расположения нагревательных приборов и трубопроводов от уровня пола, м	≥ 2	2,2	
---	----------	-----	--

Общие требования:

соответствие расположения нагревательных приборов и труб (не расположены в нишах наружных стен)	соответствует / не соответствует	соответствие	
нагревательные приборы и трубопроводы не выступают из плоскостей на высоту более 2 м от уровня пола или закрыты защитными средствами, исключаящими ожоги	соответствует / не соответствует	требования не применяются	

<u>Пути эвакуации с трибун</u>	наличие / отсутствие	отсутствие	
--------------------------------	-------------------------	------------	--

<u>Пути эвакуации для маломобильных групп населения</u>	наличие / отсутствие	отсутствие	
---	-------------------------	------------	--

Фото объекта:



Испытания проводил:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Старцев Д.Л.

Дата выдачи акта:

26 августа 2025 г.

окончание акта